## **Ausbilderkarte**



# Methode - "Druck x Fläche"



ca. 45 Minuten



1 Ausbilder



#### 7 Personen

- gefüllte Gitterbox als Last
- Dummy



- pneumatische Hebekissen (Hochdruckkissen)
- Unterbaumaterial (Klotzkiste)
- Straßenkreide
- FwDV 1, S. 83-84

### Kompetenzen

#### Die Teilnehmenden

- berücksichtigen die Grundprinzipien der Mechanik bei den Arbeiten mit den Einsatzmitteln für die technische Hilfe.
- heben Lasten mittels pneumatischer Hebekissen.
- führen Sicherungsmaßnahmen an der Einsatzstelle gegen Nachsacken, Abrutschen oder Wegrollen von Lasten durch.
- stützen beim Hebevorgang Lasten mittels Unterbau ab.

### Vorbereitung

- Der Dummy wird unter die Gitterbox (Last) gelegt.
- Der Ausbilder oder die Ausbilderin weist die Teilnehmenden in die Handhabung der pneumatischen Hebekissen ein.
- An der Last wird gut sichtbar ein Zettel mit der Formel Kraft = Duck x Fläche angebracht.



## **Ausbilderkarte**

## Durchführung

Die Teilnehmenden bekommen folgende Aufgabe:

Hebt die Last mit den Hebekissen an. Setzt die Hebekissen so ein, dass sie ihre maximale Kraft entfalten können. Nutzt bei Eurer Umsetzung die Formel Kraft = Druck x Fläche und den Auszug aus der FwDV 1.

Sichert die Last gegen seitliches Wegrutschen und stabilisiert sie mit einem Unterbau.



Bild IdF NRW 2025 - Einschubhöhe des Hebekissens durch Unterbau reduzieren

### **Auswertung**

Die Umsetzung wird auf die Beachtung folgender Hinweise aus der FwDV 1 überprüft:

- Es können zwei Hebekissen nebeneinander eingesetzt werden.
- Mit der Wölbung der Hebekissen nimmt die Auflagefläche ab. Die Kissen möglichst flach einschieben und evtl. mit Unterbaumaterial den schnellen Kontakt zur Last herstellen.

#### Reflexion

Die Teilnehmenden reflektieren ihre persönliche Lernerfahrung und identifizieren positive und negative Aspekte bei der Umsetzung.

Probleme werden mittels **kollegialer Beratung** in der Gruppe besprochen und Handlungsalternativen entwickelt.

