Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen





ABC ErkKW NRW

Upgrade 2021







- Softwareanpassungen allg.
- Austausch PID Tiger PhoCheck
- Anpassungen RAID M100



Dezernat B3 – Verbandsführer, ABC-Schutz und Medizinische Rettung



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen





Sollte das PID nicht starten: PID leicht aus der oberen Arretierung nach vorn ziehen, um das Gerät von den Kontakten der Ladeerhaltung zu trennen, dabei AN/AUS-Taste drücken!

IdF

Ausschalten der Geräte Hinweis PID

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Beim Ausschalten des PID bleibt das zuletzt ausgewählte Gas gespeichert.

(Beim Start der <u>Online-Messung</u> wird aber immer Gasauswahl "Unbekannt" automatisch ausgewählt und im Gerät abgespeichert.)



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Start-Bildschirm "Auswahlmenü"

CBRN-Erkundungskraftwagen				
<u>Datei Bearbeiten Messungen DGPS Daten Extra</u>	s <u>H</u> ilfe			
Beenden [Esc)	uswahlmenü	Zusatz- funktionen (Strg + Z)	Dateien Drucken (Strg + D)	Hilfe (F1)
Auswahl Messung				
Radiologische Messung (F5)	Radiolog, Messung abgelegte Daten (Strg + F5)	Radiologis abgesetzte M (F8)	che essung	
PID-Messung (F6)	PID-Messung abgelegte Daten (Strg + F6)	PID abgesetzte M (F9)	essung	PID Gasliste (Strg + F12)
RAID-M100 IMS-Messung (F7)	IMS-Messung abgelegte Daten (Strg + F7)	IMS abgesetzte Me (F10)		IMS Sonderfunktionen (Strg + F10)
DFÜ, GPS Abgleich & Service				
MLK Kommunikation (Strg + F11)	DFÜ Datenfemübertragung (F11)	DGPS Daten (F12)	()	Service Tool (Strg + F1)
16.03.2021 10:11:30	Benutzer-Na	me: Administrator		Status: Administratoren



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Service-Tool

CBRN-Erkundungskraftwagen		
<u>Datei Bearbeiten Messungen DG</u> PS Daten) <u>E</u> xtras <u>H</u> ilfe	
Beenden (Esc)	Auswahlmenü	Dateien Drucken (Strg + D)
Auswahl Messung		
Radiologische Messung (F5)	Radiolog. Messung abgelegte Daten [Strg + F5] Radiologische	ing
TIGER PID-Messung (F6)	PID-Messung abgelegte Daten (Strg + F6) (F9)	ung PID Gasiiste (Strg + F12)
RAID-M100 IMS-Messung (F7)	IMS-Messung abgelegte Daten [Strg + F7] [F10]	ng IMS Sonderfunktionen (Strg + F10)
DFÜ, GPS Abgleich & Servic	:e	
MLK Kommunikation (Strg + F11)	DFÜ Datenfernibertragung (F11) [F12]	Service Tool (Strg + F1)
16.03.2021 10:11:30	Benutzer-Name: Administrator	Status: Administratoren



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Service-Tool



Funktion "miniRae Gasliste konfigurieren" ist weggefallen. Eine Aktualisierung von Daten kann nun durch das Kopieren der "Gasliste.ini" (Bund) für das PID erfolgen.



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Service-Tool "Allgemein.ini konfigurieren"





Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Radiologische Messung





Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Anmeldeseite (gilt auch für PID, IMS)

ocsumentand act sharance ades				
Dateiname (Name der Messfahrt)				Besatzung / Kommentar
210316 - 2	ldF	-ABC-ERK -1		Kommentar F7
Systembediener	F1	F2		Hier sollten Sie eine kurze Beschreibung der vor- gefundenen Situation eintragen!
Administrator				
Name 1		Name 3		
	F3		F5	
Name 2		Name 4		
	F4		F6	
	Ortsa	ngaben - Startort		
Beschreibung - Startort	fre a			F8 Übernahme GPS
GPS- Daten - Startort 7.65977:0 51.95632:N geo	gr.			Daten Strg + F8 OK
				Strg + F12
			_	
	Kein	e Änderungen!		Abbruch
				Esc



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Farben für Schwellwerte



Farben für die Darstellung von Schwellwerten wurden an den ABCErkKW Bund angepasst.



Softwareanpassungen RAD Digitale Karte (gilt auch für PID, IMS)

Datei Bearbeiten Messungen Hilfe GPS MENU 1 2 Ħ linte Tabelle Strg + F5 DGPS Menü Beende Drucken Karte Dig. Karte PID Info's Hilfe Esc F12 F2 Strg + F7 Strg + F2 Stra + F3 F1 1.0000 Schwellwertfaktor Dosisleistung Dosis-Alarm 21,84000 1.0mSv nSv/h Schwellwerte 25.0 µSv/H 300.0 nSv/l 200,0 nSv/ł 100,0 nSv/ł Dosis 86.330 60.0 nSv/h 40,0 nSv/h nSv 20,0 nSv/h 0.0 nSv/ł Maximalwert Dosisleistung nSv/h 23.2 Messzeit 04:10 Min Sek 16.03.21 10:37:23 | GPS Sat. 9 | v. 0.00km/h | Höhe: 62.4m | akt.Pos.(UTM): 32U 407905/5757028 | Messung: 16/03/21

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Die digitale Karte (auf dem kleinen Bildschirm) kann nun auch fehlerfrei im Maßstab 1:10.000 angezeigt werden.

Fehler in der Anzeige von Messwerten wurden behoben.



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



PID Gasliste





Softwareanpassungen PID PID Gasliste

Radiologische Radiolog, Messung abgesetzte Mes Gasliste PID Gasliste PID TIGER Gas-Grundmenge Gasliste drucken 1:Unbekannt::1::100:: 2;Acetaldehyd;;5,5;;170;AEGL; 3:Acetamid: :2::100:: Drucken 4:Aceton::1.17::500:ETW: 5;Acetophenon;;0,6;;100;; 6:Acetylbromid: :8::100:: 7:Acetylalycin N-: :2::100:: Beenden 8;Acrolein;;3,2;;1;ETW*; (Esc) 9;Acrylsäure;;21;;21;AEGL; rvice DFÜ DGPS Datenfernübertragung

Inhaltliche Anpassungen an den neuen PID. Gas: "Unbekannt" mit Responsefaktor "1" und Alarmwert "100 ppm" ist neu im ABCErkKW NRW

Stoffliste deutlich erweitert. Auch zu finden unter: <u>www.bbk.de</u>

https://www.bbk.bund.de/Share dDocs/Downloads/BBK/DE/Dow nloads/CBRN-Schutz/PID%20Gasliste.html





Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



PID - Messung





Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



PID - Messung "Startbildschirm"





PID - Messung "neues Gas" (1)



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



NEU:

Über die Software kann nun das Gas direkt aus der Gasliste ausgewählt werden.

"Neues Gas" F5 (1)

Die Auswahl wird automatisch an den PID übertragen und eingestellt.

(Voraussetzung: PID ist angeschlossen)



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



PID - Messung "neues Gas"







Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



PID - abgesetzte Messung

CBRN-Erkundungskraftwagen		
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>M</u> essungen D <u>G</u> PS Daten <u>E</u> xtras	Hilfe	
Beenden (Esc)	Iswahlmenü	Dateien Drucken (Strg + D)
Auswahl Messung		
Radiologische Messung (F5)	Radiolog. Messung abgelegte Daten [Strg + F5] F8]	sche lessung
TIGER PID-Messung (F6)	PID-Messung abgelegte Daten (Strg + F6)	fessung PID Gasliste (Strg + F12)
RAID-M100 IMS-Messung (F7)	IMS-Messung abgelegte Daten [Strg + F7] [F10]	IMS Sonderfunktionen (Strg + F10)
DFÜ, GPS Abgleich & Service		1
MLK Kommunikation (Strg + F11)	DFU Datenfernübertragung (F11) (F12)	Service Tool (Strg + F1)
16.03.2021 10:11:30	Benutzer-Name: Administrator	Status: Administratoren



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



PID - abgesetzte Messung





Institut der Feuerwehr Softwareanpassungen Nordrhein-Westfalen PID - abgesetzte Messung vorbereiten (1) _ 8 Bei Drücken der Funktion "F8" (1) wird der * 2 Gerätespeicher des PID gelöscht! Info's Hilfe F1 F11 Das Hinweisfenster wird mit "Eingabe" (2) bestätigt. Abgesetzte Messung vorbereiten 1. Sch t & Gerätespeicher löschen F11 F8 Gerätedatenspeicher Daten aus Gerät 2. Schritt Abgesetzte Messung abschliessen & löschen auslesen 1. Schritt F9 Gerätespeicher freigeben **F8** Gerät auf internen Messmode 3. Schritt einstellen Hinweis × aten aus Gerät F10 Der Gerätedatenspeicher des PID auslesen wurde gelöscht! Automatik-Mode bedeutet: Messgerät nimmt automatisch Messdaten mit einem einstellbarem Abtastzyklus auf! uf internen Messmode einstellen Automatik-Mode rechen F10 (Eingabe)





PID - abgesetzte Messung vorbereiten (2)





Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



PID - abgesetzte Messung vorbereiten (3)







Vorbereitung des PID

Gerät entnehmen:

PID muss nicht ausgeschaltet werden.

- Durch leichtes Herunterdrücken des schwarzen Ringes lässt sich der weiße Schlauch leicht herausziehen. (1)
- Gerät durch leichtes Ziehen aus der oberen Arretierung lösen. (2)
- Schnittstellenkabel auf der Rückseite des Gerätes ziehen.
 (3)
- Gerät vollständig aus der Halterung nehmen. (4)







Institut der Feuerwehr

Nordrhein-Westfalen

Auswahl des Messgases (1)

 Möglichkeit: Vorab eine Online-Messung starten und durch "Neues Gas" F5 Gasauswahl durchführen. (siehe Folie 15 ff.)

2. Möglichkeit:

Durch Betätigen der Pfeiltasten (1)

- "Gasauswahl" (2) wählen
- mit Taste "A" (3) bestätigen









Auswahl des Messgases (2)

Es erscheint ein Feld mit den einzelnen Buchstaben des Alphabets:





Mit den Pfeiltasten (1) den Anfangsbuchstaben (2) des Messgases auswählen. (ausgedruckte Gastabelle ist hilfreich. Siehe Folie 14) Auswahl mit "Enter" (3) bestätigen.

Messgas auswählen.

Auswahl mit "Enter" (3) bestätigen.







PID abgesetzte Messung Überprüfung der Einstellungen

Mit den Pfeiltasten (1) das Info-Menü (2) auswählen.



Mit Taste "A" (3) bestätigen

Nun sind alle Geräteinformationen auf dem Display mit den Pfeiltasten (1) einsehbar.











Auswahl der Speicherart

Durch betätigen der Pfeiltasten (1) Speicherart auswählen:

• Einzelner Datensatz (2) (Momentaufnahme):



• Messzyklus (3) (Empfehlung: 1 Sekunde):









PID abgesetzte Messung Speicherart: Einzelmessung

Taste A (1) drücken:









Speicherart: Messzyklus (1)

Zum Start Taste A drücken (1):











Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Speicherart: Messzyklus (2)

Während des Messzyklusses blinkt das Speichersymbol (1)





Speicherart: Messzyklus (1)

Zum Beenden Taste "A" drücken (1):









Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Datensätze auslesen (1)



PID wieder einsetzen:

Das Gerät muss dazu **nicht ausgeschaltet** werden. (Falls man das Gerät ausschaltet sind die Datensätze nicht gelöscht.)

- Fuß in die Halterung setzen.
- Schnittstellenkabel einstecken
- mit leichtem Druck in die obere Halterung drücken
- weißen Schlauch wieder einstecken





PID - abgesetzte Messung: Daten auslesen (2)



Daten aus Gerät auslesen "F9" betätigen. Hinweis:

Falls sich der Button nicht betätigen lässt, überprüfen ob Button "F8" noch "eingerastet" ist.







PID - abgesetzte Messung: interner Modus



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



PID Gasliste





Softwareanpassungen abgelegte Daten aufrufen

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen





Neu:

Letzte Messung steht immer oben und ist bereits ausgewählt.



abgelegte Daten aufrufen

Es werden alle Daten mit

- Datum
- Uhrzeit
- Gasname
- Messwert

unabhängig von der Speicherart, Gasauswahl und der Anzahl der Messungen oder Messzyklen fortlaufend angezeigt.

Es werden keine Daten überschrieben. (Einstellung bei Auslieferung)

Das Gerät gibt eine Warnung bei vollem Speicher. (Einstellung bei Auslieferung)







Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



IMS online-Messung

📴 CBRN-Erkundungskraftwagen			
Datei Bearbeiten Messungen DGPS Daten Ext	ras <u>H</u> ilfe		
Beenden (Esc)	uswahlmenü	Zusatz- funktionen (Strg + Z)	Dateien Drucken (Strg + D) Hilfe (F1)
Auswahl Messung			
Radiologische Messung (F5)	Radiolog, Messung abgelegte Daten (Strg + F5)	Radiologische abgesetzte Messung (F8)	
TIGER PID-Messung (F6)	PID-Messung abgelegte Daten (Strg + F6)	PID abgesetzte Messung (F9)	PID Gasiiste (Strg + F12)
RAID-M100 IMS-Messung (F7)	IMS-Messung abgelegte Daten [Strg + F7]	IMS abgesetzte Messung (F10)	IMS Sonderfunktionen (Strg + F10)
DFU, the neglector a Service			
MLK Kommunikation (Strg + F11)	DFÜ Datenfemübertragung (F11)	DGPS Daten (F12)	Service Tool (Strg + F1)
16.03.2021 10:11:30	Benutzer-Na	ame: Administrator	Status: Administratoren



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



IMS online-Messung



Bei einer online-Messung übernimmt die Software die "Kontrolle" über das Gerät. Start und Stop der Messung kann nur über die "Taste rechts" (1) gesteuert werden. "Taste links" steuert den akust. Alarm. (Ein/Aus)

Zur besseren Übersicht wird das Ansaugen (2), bzw. Rückspülen (3) zusätzlich auf dem Bildschirm angezeigt.



IMS neue Anzeige

Anpassungen



Während der Aufheizphase kann durch die "Taste links" (1) der akustische Alarm ein-/ausgeschaltet werden. Durch die "Taste rechts" (2) kann die Displaybeleuchtung an und ausgeschaltet werden.

NEU: Ab der Selbsttestphase werden im unteren Display bereits die RIP/RIN (3) angezeigt.







IMS neue Displayanzeige online-Messung





- (1): zwei Zeilen für detektierte Stoffe
- (2): Anzeige RIP/RIN
- (3): Bibliothek A (siehe Folie 46)
- (4): Energieversorgung (ext. Stromversorgung)
- (5): Anzeige "Ansaugen" / (Rückspülen)
- (6): Polarität (+ / -) (automatisch)
- (7): Funktion "Taste links" (hier: akust. Alarm)
- (8): Funktion "Taste rechts" (hier: Messung stoppen)



IMS online-Messung



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Identifizierte Stoffe werden in der Tabelle (1) oder im Diagramm (2) angezeigt.

Hier:

- GSI (Prüfstift blau) "Dipropylenglycol"
- HSI (Prüfstift gelb) "Methylsalicylate"

Werden mehr als drei Stoffe identifiziert kann durch "Konfiguration" F6 (3) die Ansicht der Diagramme gesteuert werden.



IMS neue Displayanzeige online-Messung

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen





(1): Detektion GSI (blauer Prüfstift)



IMS Messung

Stoffliste (1)

IMS-Ionenmobilitätsspektrometer RAID M-100 ABCErkKW Bund und NRW

© IdF NRW 2021

Angaben ohne Gewähr

Stoffname	Kurzzeichen	UN-Nr.	Grenzwert	Bezug	Umrechnung
Blausäure (AC)	АСК	1051, 1614	3,5 ppm	ETW-4	4 mg/m ³
Chlorcyan (CK)	АСК	1589	0,3 ppm	ETW-4	0,8 mg/m ³
Chlor	CL2	1017	1 ppm	ETW-4	3 mg/m ³
Stoffname	Kurzzeichen	Bemerkung	Grenzwert	Bezug	Umrechnung
Sarin	GB	Nervenkampfstoff	17 μg/m³	AEGL2-4h	0,0029 ppm
Soman	GD	Nervenkampfstoff	8,5 μg/m³	AEGL2-4h	0,0012 ppm
Tabun	GA	Nervenkampfstoff	17 µg/m³	AEGL2-4h	0,0026 ppm
vx	vx	Nervenkampfstoff	1,5 μg/m ³	AEGL2-4h	0,00014 ppm
VX Russian	VXR	Nervenkampfstoff			
Lewisit	L	Hautkampfstoff	35 μg/m ³	AEGL2-4h	0,004 ppm
Schwefellost	HD	Hautkampfstoff	25 μg/m ³	AEGL2-4h	0,004 ppm
Stickstofflost (HN-3)	HN3	Hautkampfstoff	5,6 μg/m³	AEGL2-4h	0,0009 ppm
Stickstofflost (HN-1)	HN1	Hautkampfstoff	5,6 μg/m ³	AEGL2-4h	0,0009 ppm

Hinweise: 1 ppm = 1.000 ppb 1mg/m³ = 1.000 µg/m³ Achtung: 1 mg/m³ ≠ 1 ppm

Rückseite beachten! (Seite 2)

Seite 1

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



 GSI (Prüfstift blau) "Dipropylenglycol"
 HSI (Prüfstift gelb) "Methylsalicylate"

sind hier nicht aufgeführt.



IMS Messung

Stoffliste (2)

3alkenanzeige und zugehörige Konzentration des Stoffes im Display des Grundgeräts RAID M-100 Angaben ohne Gewähr Quelle: Bruker Daltonics											
Stoffname	Kurzzeichen	UN-Nr.	Balken 1	Balken 2	Balken 3	Balken 4	Balken 5	Balken 6	Balken 7	Balken 8	Einheit
Blausäure (AC)	АСК	1051, 1614	2 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	> 50	mg/m ³
Chlorcyan (CK)	АСК	1589	5 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	> 50	mg/m³
Chlor	CL2	1017	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	> 50	mg/m³
Stoffname	Kurzzeichen	Bemerkung									
Sarin	GB	Nervenkampfstoff	0,05 - 0,07	0,07 - 0,1	0,1 - 0,15	0,15 - 0,2	0,2 - 0,25	0,25 - 0,3	0,3 - 0,4	> 0,4	mg/m³
Soman	GD	Nervenkampfstoff	0,03 - 0,06	0,06 - 0,08	0,08 - 0,1	0,1 - 0,15	0,15 - 0,2	0,2 - 0,3	0,3 - 0,4	> 0,4	mg/m ³
Tabun	GA	Nervenkampfstoff	0,1 - 0,2	0,2 - 0,3	0,3 - 0,4	0,4 - 0,45	0,45 - 0,5	0,5 - 0,55	0,55 - 0,6	> 0,6	mg/m³
vx	vx	Nervenkampfstoff	0,02 - 0,025	0,025 - 0,03	0,03 - 0,04	0,04 - 0,1	0,1 - 0,2	0,2 - 0,3	0,3 - 0,4	> 0,4	mg/m ³
VX (Russian)	VXR	Nervenkampfstoff	0,02 - 0,025	0,025 - 0,03	0,03 - 0,04	0,04 - 0,1	0,1 - 0,2	0,2 - 0,3	0,3 - 0,4	> 0,4	mg/m ³
Lewisit	L	Haut-/Blutkampfstoff	0,2 - 0,4	0,4 - 0,7	0,7 - 1,0	1,0 - 1,3	1,3 - 1,6	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	> 2,5	mg/m ³
Schwefel-Lost	HD	Haut-/Blutkampfstoff	0,1 - 0,3	0,3 - 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	> 6,0	mg/m ³
Stickstofflost HN-3	HN3	Haut-/Blutkampfstoff	0,3 - 0,6	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0 - 1,3	1,3 - 1,6	1,6 - 1,8	1,8 - 2,0	> 2,0	mg/m ³
Stickstofflost HN-1	HN1	Haut-/Blutkampfstoff	0,2 - 0,6	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0 - 1,3	1,3 - 1,6	1,6 - 1,8	1,8 - 2,0	> 2,0	mg/m ³
Stoffname	Kurzzeichen	Bemerkung									
Dipropylen- glycolmonomethylether	GSI	Simulationssubstanz		0,05 - 0,1		0,1 - 0,2	0,2 - 0,3	0,3 - 0,5	0,5 - 0,7	> 0,7	mg/m ³
Methylsalicylat	HSI	Simulationssubstanz		0,09 - 0,12		0,12 -0,16	0,16 - 0,20	0,2 - 0,3	0,3 - 0,5	> 0,5	mg/m ³

Wenn die angegebene Konzentration überschritten wird, gibt das Gerät einen akustischen und optischen Alarm.

Ab dieser Balkenanzeige ist der Grenzwert [ETW-4, AEGL 2(4h)] des Stoffes erreicht oder bereits überschritten!

Seite 2







Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



IMS abgesetzte Messung

📴 CBRN-Erkundungskraftwagen				
<u>Datei Bearbeiten Messungen DGPS Daten Extras</u>	: <u>H</u> ilfe			
Beenden (Esc)	ıswahlmenü	Zusatz- funktionen (Strg + Z)	Dateien Drucken (Strg + D)	Hilfe (F1)
Auswahl Messung				
Hadiologische Messung (F5)	Radiolog. Messung abgelegte Daten (Strg + F5)	Hadiologische abgesetzte Messu (F8)		
PID-Messung (F6)	PID-Messung abgelegte Daten (Strg + F6)	PID abgesetzte Messu (F9)	ng	PID Gasliste (Strg + F12)
RAID-M100 IMS-Messung (F7)	IMS-Messung abgelegte Daten (Strg + F7)	IMS abgesetzte Messur (F10)	ng 😰	IMS Sonderfunktionen (Strg + F10)
DFÜ, GPS Abgleich & Service				
MLK Kommunikation (Strg + F11)	DFÜ Datenfernübertragung (F11)	DGPS Daten (F12)	9	
16.03.2021 10:11:30	Benutzer-Nar	ne: Administrator	S	Status: Administratoren



Vorbereitung des IMS

Das IMS sollte vor den nächsten Schritten (abgesetzte Messung) bereits mit dem (aufgeladenen) Akku-Pack versehen sein.

Grund: Einfache und sichere Durchführung der nächsten Schritte. Das Gerät muss nicht aus-/eingeschaltet werden.

Hinweis: Akku-Pack wird im Gerät **nicht geladen**.



Institut der Feuerwehr

Nordrhein-Westfalen







Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



IMS - abgesetzte Messung



IMS abgesetzte Messung Anzeigen Display

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen





Speichersymbol (1):				
Speicher leer				
Daten im Speicher.				
Speicher voll				

Akkusymbol (2): Akku leer أَتَّ Akku halb أَتَّ Akku voll



Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



IMS - abgesetzte Messung



IMS - abgesetzte Messung







Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



IMS - abgesetzte Messung





Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



abgelegte Daten aufrufen

Es werden alle Daten mit

- Datum
- Uhrzeit
- Gasname Kurzzeichen
- Gasname Langname
- Messwert und Einheit [µg/m³] fortlaufend angezeigt.

Es werden keine Daten überschrieben. (Einstellung bei Auslieferung)





Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



IMS online-Messung

Date: Bescheiten Messungen DGPS Daten Evites Hilfe	and the second distance in the second distance in the second distance is a second distance is
Date: Dealbeitett Wessettiget, Datett Evilas Unie	
Beenden (Esc) Auswahlmenü Zusatz- funktionen (Strg + Z) Dateien Drucken (Strg + D)	
Auswahl Messung	
Radiologische Messung (F5) Radiolog. Messung abgelegte Daten (Strg + F5) Radiologische abgesetzte Messung (F8) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F5) Image: Strg + F6) Image: Strg + F6) Image: Strg + F6) Image: Strg + F6)	
RAID-M100 IMS-Messung (F7) RAID-M100 IStrq + F71 IMS-Messung IStrq + F71 IMS abgesetzte Messur (F10) IMS (Strg + F10)	
DFÜ, GPS Abgleich & Service	_
MLK Kommunikation (Strg + F11)	
16.03.2021 10:11:30 Benutzer-Name: Administrator Status: Administratoren	



Softwareanpassungen **IMS Sonderfunktion**

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen





Unter der Funktion "IMS-Reinigung Start" Strg+F10 (1) kann das IMS ausgeheizt werden.

Hinweis: Behutsam verwenden.

Ein Betrieb an frischer Außenluft oder mit einem improvisierten Filteraufsatz kann das Gerät

```
Zeit individuell einstellbar. (2)
```



Zusätzliche Hinweise (1) "Info's"



Nicht neu, aber:

Unter der Funktion "Info's" F11 (1) können wie bisher Zusatzinformationen zur Messung abgespeichert werden. Beim Aufrufen der Messdaten ("Auswerten") ist die Funktion "Ereignisse" F9 (2) sehr hilfreich.







Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen



Zusätzliche Hinweise (2) "Ereignisse"

Unter Ereignisse sind alle wichtigen Infomationen zur Messung zusammengefasst:

- alle Arten von Alarmem
 - Punktquelle
 - K1-Alarm
 - K2-Alarm
 - Grenzwert-Alarme
 - ..
- Hinweise

Gute Alternative zur (noch) nicht bestehen Übertragungsmöglichkeit in eine MLK.





Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen

X

8



Zusatzfunktionen



